

Bericht Gemeindebrandmeister Feuerschutzausschuss 01.12.2022

Allgemeine Punkte zur Information, eine Abfrage beim Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz hat ergeben, dass der Grundwasserspiegel Landesweit gesunken ist. Dadurch kommt es vermehrt zu Problemen mit der Löschwasserversorgung durch Brunnen.

Beim Gespräch über den Vertrag mit dem Wasserverband über die Versorgung mit Trinkwasser, habe ich darauf hingewiesen, dass im Text, nur Bezug auf die Versorgung mit Trinkwasser genommen wird. Dass die Anzahl der Hydranten nur auf die für den Verband notwendigen reduziert wird. Das wurde vom Wasserverband derzeit dementiert. Aussage war die Versorgung würde wie bisher weiter fortgeführt. Aus dem Vertrag geht hervor, dass stärkere Leitungen und mehr Hydranten, als für den Versorger notwendig, durch die Kommune gesondert zu bezahlen ist. In einigen Neubaugebieten wird jetzt eine für Löscheinsätze ungeeignete Wasserversorgung vorgesehen. Darauf muss in der zukünftigen Planung geachtet werden, es kommen erhebliche Mehrkosten auf uns zu, wenn die Löschwasserversorgung über die Wasserleitung erhalten werden soll. Stichwort: Leitungsdurchmesser und Anzahl notwendiger Hydranten.

Für die Meldepflicht von der Entnahme von Löschwasser aus der Leitung gibt es eine Einigung mit dem Verband. Dadurch wird die Bürokratie erheblich verringert. Der FD 16 des LK, meldet die Technische Ausstattung der Feuerwehren des LK. Wir melden Wasserentnahmen ab 1000 Liter, mit Wasserentnahmestelle Zeit und Datum. (Formblatt wird erstellt und verteilt)

Geplante Entnahmen werden in Form des Jahresdienstplan gemeldet, dadurch kann immer geprüft werden ob in einem Bereich gerade eine Entnahme zu Versorgungsstörungen geführt haben kann. Bei Problemen mit der Versorgungssicherheit, kann aber auch eine Entnahme für Übungszwecke untersagt werden.

Atemschutzverbund, der LK führt die Ausschreibung für die Beschaffung durch.

Es ist geplant Uniformen und Dienstgrade bei der Feuerwehr zu erneuern.

Auswertung der Daten für die Feuerwehr (siehe Anlage 1)

Report Gemeindefeuerwehrbrandmeister Feuerschutzsausschuss 01.12.2022, Anlage 1

Gesamtstatistik der Feuerwehren der Gemeinde:

Mitglieder der Einsatzabteilungen: 370, davon 48 Weiblich

Jugendfeuerwehr: 35, davon 15 Weiblich

Kinderfeuerwehr: 46, davon 20 Weiblich

Musikzug: 25, davon 3 Weiblich

Altersabteilung: 178

Einsätze seit September mit Jahresauswertung Stand heute:

Nr	Datum	Einsatzort	Alarmierte Ortswehren										Kommentar	
			Bierbergen	Clauen	Equord	Harber	Hohenhameln	Mehrum	Ohlum	Soßmar	Stedum-Bekum			
72	16. September 2022	Sonstige Hilfeleistung	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Baum auf Str. Elberlah, zerlegt, Straße geräumt
73	17. September 2022	Hilfeleistung VU	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	VU mit ZVP, Thingstr.12
74	20. September 2022	Hilfeleistung VU	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	VU mit VP, Lkw im Graben
75	23. September 2022	Brandinsatz	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Dachstuhlbrand Bekumer- Ring 1
76	23. September 2022	Brandinsatz	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nachlöscharbeiten, Brand neu aufgefammt
77	30. September 2022	Sonstige Hilfeleistung	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ölspur Ackerköpfe durch PKW, Fa Wfiker
78	30. September 2022	Sonstige Hilfeleistung	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Baum auf Str., Triftstraße, beseitigt
79	7. Oktober 2022	Sonstige Hilfeleistung	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ölspur durch den Ort, an Straßenmeisterei übergeben
80	19. Oktober 2022	Brandinsatz	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Treckerbrand Hildesheimer Str., Nachbarschaftliche Löschhilfe
81	31. Oktober 2022	Sonstige Hilfeleistung	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Unterstützung RD, Patientin mit DLK, aus Obergeschoss
82	9. November 2022	Sonstige Hilfeleistung	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Unterstützung RD, Patient aus 2 OG
83	12. November 2022	Sonstige Hilfeleistung	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	5 ausgebrochene Pferde zwischen Bi und Oedelum
84	17. November 2022	Sonstige Hilfeleistung	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Baum auf Str. K 36 beseitigt
85	17. November 2022	Sonstige Hilfeleistung	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Umstürzender Baum auf Stromleitung, Strommast auf Hausdach
86														

Einsätze nach Ortswehr (Absolut)		Bi	Cl	Eq	Harber	Hohenhameln	Mehrum	Ohlum	Soßmar	Stedum-Bekum	Oh	So	St-Be
Brandinsatz		2	2	4	9	3	8	2	2	4			
Hilfeleistung VU		1	1	3	3	0	1	1	1	0			
Sonstige Hilfeleistung		2	8	3	16	2	8	1	1	6			
Fehlalarm		0	18	0	22	0	1	0	0	3			
Gesamtanzahl		5	29	10	50	5	18	4	4	13			

